



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

# НЗХК-Инжиниринг

РОССИЯ, 630027, г. Новосибирск, улица Богдана Хмельницкого, дом 104, а/я 75.  
Телефон: (383) 363-68-68, факс (383) 363-85-10, E-mail: [eng@nccsp-eng.ru](mailto:eng@nccsp-eng.ru), [www.nccsp-eng.ru](http://www.nccsp-eng.ru)  
ИНН 5410027319 КПП 541001001 ОГРН 1095410004271 ОКВЭД 28.30

11.08.2015 № 12-02/1350

УТВЕРЖДАЮ

И. о. директора

*Белан* А.А. Белан

## План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда работников общества

№	Несоответствия, отклонения, недостатки	Мероприятие	Срок	Ответственный	Отм. о выпол
1	Эквивалентные уровни звука на рабочих местах фрезеровщиков, токарей, слесарей по сборке металлоконструкций, заточника, слесарей механосборочных работ участка МО превышают предельно -допустимые	Обеспечить работающих в условиях воздействия шума <b>эффективными</b> средствами индивидуальной защиты. компаний «Тракт», ЗМ.  Обеспечить применение работниками участка МО на рабочих местах СИЗ слуха (беруши, антифоны)	Август 2015  постоянно	Тихонов А.В.  Мацько Д.В.	выполнено
2	Тяжесть трудового процесса уборки территории ОА «НЗХК-Инжиниринг» от снега	Приобрести дополнительный снегоуборщик для снижения трудоемкости уборки снега на дорожках, перед зданием 752	2015-2016 год	Кулешов Е.В.	
3	Тяжесть трудового процесса на РМ подсобных рабочих, электрогазосварщиков.	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	постоянно	Кулешов Е.В. Мацько Д.В.	
4	На РМ электрогазосварщиков по результатам специальной оценки условий труда превышение ПДК по сварочному аэрозолю и УФ-излучению	Применять индивидуальные средства защиты: - Респираторы от сварочных аэрозолей типа «Алина», - Эффективные сварочные защитные маски типа ХАМЕЛЕОН NWT-PRO	постоянно	Мацько Д.В.	
5	При обследовании комиссии 3-й ступени рабочих зон выявляются места с недостаточной освещенностью	Провести мероприятия по доведению уровней общей и локальной искусственной <b>освещенности</b> до нормируемых параметров на РМ, определенных комиссией 3-й ступени контроля охраны труда (установкой доп. светильников)	3-4 кв. 2015г	Мещеряков А.А.	



6	Слесари по сборке металлоконструкций, работают с пневмоинструментом (виброинструментом)	Обеспечить применение виброзащитных перчаток и функционирование системы индивидуальной ответственности	2015-2016 год	Мацько Д.В. Тихонов А.В.	
7	Необходимо снизить риск получения травм от вращающихся, движущих частей оборудования, инструмента	Проводить контроль организации работ на металлообрабатывающем оборудовании, исправности и применения ограждений зон резания, ограждений цепных, ременных передач	постоянно, на Дне охраны труда	Мацько Д.В. Тихонов А.В. Кулешов Е.В. Благинин В.А.	
8	Содержание помещений с приточными установками не соответствует требованиям санитарных правил	Убрать посторонние предметы из помещений ПУ  Провести ремонт помещений ПУ 4, 7, 8, 9, 10	3 кв.  4 кв 2015 <sup>2</sup>	Мещеряков А.А.  Кулешов Е.В.	
9	Поверхности стен помещения механического участка, воздуховоды ВУ, ПУ, строительные конструкции загрязнены	Провести косметический ремонт стен, потолков помещения механического участка, покраску воздуховодов ВУ, ПУ, строительные конструкции	3 кв. 2015 <sup>2</sup>	Кулешов Е.В.	
10	Необходимо снизить вероятность случаев падения на территории общества	- Проводить ремонт полов в производственных и бытовых помещениях в зданиях № 751, 752; - Содержать пешеходные дорожки в безопасном состоянии, в зимний период своевременно очищать от снега и посыпать песком дорогу к остановке «Поселок «Спартак»; Регулярно очищать от снега и наледи лестницу крыльца с восточной и западной стороны здания №752	2015-2016 год	Кулешов Е.В.	
11	Деревянные, металлические старые конструкции остекления зданий приводят к тепловым потерям	Для улучшения теплового режима, культуры производства заменить старые оконные блоки на стеклопакеты в зд. 752, 751	4 кв 2015 <sup>2</sup>	Кулешов Е.В.	

Главный инженер

Начальник участка

Инженер по ОТ

Механик

А.В. Петров

Д.В. Мацько

А.В. Тихонов

В.А. Благинин